

# Risikobewertung für einen ChattenGlut Holzkohlegrill nach ProdSG

---

## 1. Gefahrenquellen:

- **Mechanisch:** Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten/Ecken, Quetschgefahr bei Deckelbewegungen.
  - **Thermisch:** Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen, Brandgefahr durch Funkenflug.
  - **Chemisch:** Risiken durch unsachgemäße Nutzung von Grillanzündern.
  - **Ergonomisch:** Verletzungen durch schweres Heben, unergonomische Handhabung.
- 

## 2. Risikobewertung:

- **Eintrittswahrscheinlichkeit:**
    - Mechanisch: Mittel | Thermisch: Hoch | Chemisch: Niedrig | Ergonomisch: Mittel
  - **Schwere der Folgen:**
    - Mechanisch: Mittel | Thermisch: Hoch | Chemisch: Mittel | Ergonomisch: Mittel
- 

## 3. Risikominderungsmaßnahmen:

- **Mechanisch:** Abgerundete Kanten, Warnhinweise.
  - **Thermisch:** Hitzebeständige Materialien, Nutzungshinweise.
  - **Chemisch:** Einsatz zugelassener Grillanzünder, Sicherheitsanweisungen.
  - **Ergonomisch:** Leichtbauweise, Transporthilfen wie Rollen.
- 

## 4. Dokumentation:

- **Bericht:** Analyse der Risiken, Gegenmaßnahmen.
  - **Konformitätserklärung:** Nach ProdSG.
- 

## Kontakt:

Juergen Dross Professional Services GmbH

Kirchstraße 44, D-35630 Ehringshausen

Tel: +49 644 992 897 919 | info@dross-professional-services.com