

HECHT® 900009

made for garden


EN ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE: CHAIN SAW SHARPENING TOOL

CS PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ: PŘÍPRAVEK NA OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ

SK PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE: PRÍPRAVOK NA OSTRENNIE PÍLOVÝCH REŤAZÍ

PL ORYGINALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: PRZYRZĄD DO OSTRZENIA ŁAŃCUCHÓW TNĄCYCH

HU EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: FÚRÉSZLÁNC ÉLEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZ



! SAFETY INFORMATION / BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE / BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE / INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA / BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- EN**
- Always wear protective gloves.
 - Always work on a clean, level work surface.
 - Regularly check the technical condition of the parts attached to the holder.
 - Before grinding, make sure that the holder is securely attached to the saw blade.
- CS**
- Vždy používejte ochranné rukavice.
 - Vždy pracujte na čistém, rovném pracovním povrchu.
 - Pravidelně si kontrolujte technický stav součástí připevněných k držadlu.
 - Ujistěte se, že držadlo bylo správně připevněno k plátu pily, než začnete brouosit.
- SK**
- Vždy používajte ochranné rukavice
 - Vždy pracujte na čistom, rovnom pracovnom povrchu
 - Pravidelne si kontrolujte technický stav súčasťí pripojených k držadlu.
 - Uistite sa, že držadlo bolo správne pripojené k plátu pily, skôr ako začnete brúsiť.
- PL**
- Zawsze używać rękawic ochronnych.
 - Zawsze pracować na czystej, równej powierzchni roboczej.
 - Regularnie sprawdzać stan techniczny elementów przymocowanych do uchwytu.
 - Przed rozpoczęciem ostrzenia upewnić się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany do prowadnicy.
- HU**
- Mindig használjon védőkesztyűt.
 - Mindig tiszta, egyenes munkafelületen dolgozzon.
 - Rendszeresen ellenőrizze a láncbefogó alkatrészeinek technikai állapotát.
 - Győződjön meg róla, hogy a láncbefogó helyesen van az élezőláphoz rögzítve, mielőtt elkezdi az élezést.




WARNING / VAROVÁNÍ / VAROVANIE / OSTRZEŽENIE / FIGYELMEZTETÉS

EN See all the instructions regarding adjustment of the angle and grinding depth. Incorrect angle and grinding depth of the cutting edge and spacer foot may increase the risk of kickback. The kickback can cause serious injuries to the operator and any people nearby. Grind only when the saw is firmly clamped. For file grinding, two types of file are required. A round file for the cutting edge and flat file for the grinding spacer foot (not included). When grinding the cutting edge, always secure that both angles are correctly adjusted on the product, i.e. the angle of the cutting edge as well as the horizontal angle. When grinding the foot cutter, it is necessary to pay attention to the correct embedding and the resulting shape, which should be as close as possible to the shape of the new chain after grinding.

THE CHAIN LINK NEEDS TO BE GRINDED AND CHECKED

1. Correct angle of the edge - angle of grinding and inclination
2. Edge wear on the corner of the tooth
3. Embedding the spacer foot under the highest point of the cutting edge
4. Rounding the spacer foot (not allowed to have an edge)

(i) Note: Angles and depths vary depending on the chain type.



CS Prostudujte všechny instrukce týkající se nastavení úhlu a hloubky broušení. Nesprávny úhel a hloubka broušení řezného zuba (břitu) i omezovací patky může zvýšit riziko zpětného rázu pily. Zpětný ráz může způsobit vážná zranění obsluhující osobu a osobám poblíž.

Broušení provádějte pouze pokud máte pilu pevně upnutou.


Pro broušení pilníkem je nutné použít dva typy pilníku. Kulatý na řezný zub a plochý na broušení omezovací patky (není přiložen). Při broušení řezného zuba, je nutné vždy dbát na správné nastavení obou úhlů na přípravku. Tedy jak úhel břitu, tak na úhel horizontální.

Při broušení omezovací patky pak na správné zanoření a výsledný tvar, který by po broušení měl být co nejpodobnější tvaru jaký měl na novém řetězu.

NA ČLÁNKU ŘETĚZU JE POTŘEBA BROUSIT A KONTROLOVAT

1. Správny úhel břitu zuba - úhy broušení a sklonu
2. Opotrebení hrany v rohu zuba
3. Zanořenie vymezovací patky pod najvyšším bodom břitu
4. Zaoblenie vymezovací patky (nesmí mít hranu)

(i) Poznámka: Úhly a hloubky jsou různé, dle typu řetězu.



SK Preštudujte všetky inštrukcie týkajúce sa nastavenia uhlov a hĺbok brúsenia. Nesprávny uhol a hľbka brúsenia rezného uha (brítu) i obmedzovacie pátky môžu zvýšiť riziko spätného nárazu pily. Spätný náraz môže spôsobiť väzne zranenie obsluhujúcej osobe a osobám nablízku.

Brúsenie vykonávajte len pokial máte pilu pŕvne uchopenu.


Pre brúsenie pilníkom je nutné použiť dva typy pilníka. Okrúhly na rezný zub a plochý na brúsne obmedzovacie pátky (nie je priložený). Pri brúsení rezného zuba, je nutné vždy dbať na správne nastavenie oboch uhlov na prípravku. Teda ako uhol britu, tak na uhol horizontálny.

Pri brúsení obmedzovajúcich pátky potom na správne zanorenie a výsledný tvar, ktorý by po brúsení mal byť čo najpodobnejší tvaru aký mal na novej reťazi.

NA ČLÁNKU REȚAZE JE POTREBA BRÚSIŤ A KONTROLovať

1. Spravny uhol britu zuba – uhy brúsenia a sklonu
2. Opotrebenie hrany v rohu zuba
3. Zanorenie vymedzovacej pátky pod najvyšším bodom britu
4. Zaoblenie vymedzovacej pátky (nesmie mať hranu)

(i) Poznámka: Uhly a hľbky sú rôzne, podľa typu reťaze.



PL Przeczytać należy wszystkie instrukcje dotyczące regulacji kąta i głębokości ostrzenia. Nieprawidłowy kąt i głębokość ostrzenia zęba tnącego (ostrza) i ogranicznika głębokości może zwiększyć ryzyko odrzutu pily. Odrzut pilarki może spowodować poważne obrażenia osoby obsługującej i osób w pobliżu.

Ostrzenie może być wykonane tylko wtedy, gdy piła jest mocno zamocowana.


Do ostrzenia pilnikiem potrzeba użyć dwóch typów pilnika. Okrągły do ostrzenia zębów tnących i płaski do ostrzenia ogranicznika głębokości (brak w zestawie). Podczas ostrzenia zębów tnących, należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie obu kątów. Tak więc, zarówno kąt ostrza i kąt poziomy.

Podczas szlifowania ogranicznika głębokości zwrócić uwagę na prawidłowe zagłębienie i uzyskany kształt, który po szlifowaniu powinien być jak najbardziej zbliżony do kształtu, jaki był na nowym łańcuchu.

NA OGNIWIE ŁAŃCUCHA POTRZEBĄ OSTRZYĆ I KONTROLOWAĆ

1. PRAWIDŁOWY KĄT OSTRZA ZĘBA – KĄTY OSTRZENIA I NACHYLENIE
2. Zużycie krawędzi w rogu zęba
3. Zagłębienie ogranicznika głębokości poniżej najwyższego punktu na krawędzi tnącej
4. Zaokrąglenie ogranicznika głębokości (nie może mieć krawędzi)

(i) Uwaga: Kąty i głębokości są różne w zależności od typu łańcucha.



HU Tanulmányozza át az élezés szögének beállítására és az élezés mélységére vonatkozó utasításokat.

A láncszemek reszelésekor és élezésekor kiválasztott helytelen szög és mélység növeli a láncfűrész visszarágásának esélyét. A visszarágás súlyos sérüléseket okozhat a kezelőnek vagy a közelben lévő személyeknek. Csak akkor végezze el az élezést, ha a fűrészt szírárdan rögzítette.


Az ilyen típusú élezéshez kétféle reszelőt kell használni. A gömbölyű reszelőt a vágófog, a laposat a mélységhatároló (nem tartozék) élezésére kell használni. A vágófog élezésekor ügyelni kell minden szög helyes beállítására. Az élek szögére ugyanúgy, mint a vízszintes szögre.

A mélységhatároló élezésekor ügyelni kell a helyes magasságára és arra, hogy a végleges formára, aminek az élezés után leginkább hasonlítania kell arra, amilyen az új láncon volt.


A LÁNCSEMEN ÉLEZNI ÉS ELLENŐRIZNI KELL

1. A szemek élénk helyes szögét – az élezés és dőlés szöge
2. Kopott élek a láncszem sarkában
3. A mélységhatároló magassága a fog legmagasabb pontjához viszonyítva
4. A mélységhatároló lekerekítése (nem lehet éle)

(i) Rendelkezés: A szögek és mélységek különbözők, a fűrészlánc típusa szerint.



PART DESCRIPTION / POPIS ČÁSTÍ / POPIS ČÁSTÍ / OPIS CZĘŚCI / A RÉSZEK LEÍRÁSA



EN

1. Support brackets
2. Mount the file holder
3. Plastic holders
4. Screws and nuts for file attachment
5. Welding plates
6. Wing-bolt
7. Support
8. Wing-bolt
9. Horizontal angle lock nut
10. Lock-nut for the angle of the edge grinding
11. Handrail
12. Grinding height adjustment screw
13. Nut for edge support adjustment
14. Joint

CS	1. Nosníky držáku 2. Uchycení držáku pilníku 3. Plastové držáky 4. Šrouby a matice uchycení pilníku	5. Svírací plechy 6. Křídlový šroub 7. Opěrka 8. Křídlový šroub 9. Pojistná matice aretace horizontálního úhlu 10. Pojistná matice aretace úhlu	broušení zuba 11. Madlo 12. Šroub nastavení výšky broušení 13. Matice nastavení oporu zuba 14. Kloub
SK	1. Nosníky držiaku 2. Uchytanie držiaku pilníka 3. Plastové držiaky 4. Skrutky a matice uchytenia pilníka	5. Zvieracie plechy 6. Krídlová skrutka 7. Opierka 8. Krídlová skrutka 9. Poistná matica aretácie horizontálneho dielu 10. Poistná matica aretácie uhu	brúsenia zuba 11. Madlo 12. Skrutka nastavenie výšky brúsenie 13. Matica nastavenia oporu zuba 14. Klb
PL	1. Nośniki uchwytu 2. Mocowanie uchwytu pilnika 3. Uchwyty plastikowe 4. Śruby i nakrętki mocujące pilnik	5. Płytki mocujące 6. Śruba motylkowa 7. Śruba krzyżowa 8. Śruba motylkowa 9. Nakrętka blokująca kąta poziomego 10. Nakrętka blokującą kąta	ostrzenia zębów 11. Rękojeść – uchwyt pilnika 12. Śruba regulująca wysokość ostrzenia 13. Nakrętka ustawnienia wsparcia zęba 14. Przegub
HU	1. Befogó tartója 2. Reszelőlap befogójának rögzítője 3. Műanyag tartók 4. Csavarok és anyák az élező rögzítéséhez	5. Szorítólemezek 6. Szárnyas csavar 7. A támasztékot 8. Szárnyas csavar 9. A vízszintes szög rögzítésének biztosító anyája 10. A fog élezési szögének	biztosító anyája 11. Foganytú 12. Az élezés magasságának beállító csavarja 13. A fog támasztékának beállító anyája 14. Összekötő

ASSEMBLY / MONTÁŽ / MONTÁZ / MONTAŻ / ÖSSZESZERELÉS

EN The grinding tool is supplied in a stack – it is only necessary to fix the file. One file is enclosed. The correct diameter of the file must always be determined by the type of grinded chain.

CS Brousící přípravek se dodává složený – je nutné pouze upevnit pilník. Přiložen je jeden pilník. Vhodný průměr pilníku, je vždy nutné zjistit podle typu broušeného řetězu.





SK Brúsiaci prípravok sa dodáva zložený – je nutné len upevniť pilník. Priložený je jeden pilník. Vhodný priemer pilníka, je vždy nutné zistiť podľa typu brúsenej reťaze.

PL Przyrząd do ostrzenia jest dostarczany w stanie złożonym – pilnik potrzeba jedynie zamocować. Dołączony jest jeden pilnik. Odpowiednią średnicę pilnika należy zawsze określić wg typu ostrzonego łańcucha.

HU A láncelzőt összeszerelve szállítjuk – csak a reszelőt kell rögzíteni. Csak egy reszelőt mellékelünk. A reszelő átmérőjét mindenkor az élezendő fűrészlánc típusához kell igazítani.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE PRODUCT / INSTRUKCE PRO SESTAVENÍ PŘÍPRAVKU / INŠTRUKCIE PRE ZOSTAVENIE PRÍPRAVKU / INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA PRZYRZĄDU / UTASÍTÁSOK A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉHEZ

- EN** 1. For sharpening, always select the appropriate file diameter according to the parameters specified by the chain manufacturer.
2. Push the file into the holder and fasten it to the holder on the other side of the frame. Tighten both mounting screws.



3. Mount the base on the saw blade (file facing the tip of the blade) so that the clamping plates don't touch the chain links. Fasten with two wing bolts.
4. Install the grinding support (plate on the bottom side of the plastic) by the blunt end of the chain tooth
5. Using a Phillips screwdriver, screw the clamping plates at the side of the clamp body and the wing bolt on the other side. Plates should be positioned just below the edge of the blade so that the chain can move freely.

- CS**
1. Pro naostření vždy zvolte vhodný průměr pilníku, dle parametrů udaných výrobcem řetězu.
 2. Pilník nasuňte do rukojeti a na druhé straně rámu upevněte do držáku. Utáhněte oba upevňovací šrouby.
 3. Základnu namontujte na lištu pily (pilníkem ke špičce lišty) tak, aby se svěrací plechy nedotýkaly článků řetězu. Upevněte pomocí dvou křídlových šroubů.
 4. Založte opérku broušení (plech na dolní straně plastového přípravku) za tupý konec zuba řetězu
 5. Vystřeďte svírací plechy pomocí křížového šroubu na boku těla svírky a křídlového šroubu na druhé straně. Plechy by mely být vymezeny těsně pod hranou lišty tak, aby řetězem šlo volně pohybovat sem a tam.


- SK**
1. Pre naoštrenie vždy zvoľte vhodný priemer pilníka, podľa parametrov udaných výrobcom reťaze.
 2. Pilník nasuňte do rukoväte a na druhej strane rámu upevnite do držiaku. Utiahnite obe upevňovacie skrutky.
 3. Základňu namontujte na lištu pily (pilníkom k špičke lišty) tak, aby sa zvieracie plechy nedotýkali článkov reťaze. Upevnite pomocou dvoch krídlovych skrutiek.
 4. Založte opierku brúsenia (plech na dolnej strane plastového prípravku) za tupý koniec zuba reťaze.
 5. Vycentrujte zvieracie plechy pomocou krízovej skrutky na boku tela zvierky a krídlovej skrutky na druhej strane. Plechy by mali byt vymedzené tesne pod hranou lišty tak, aby reťazou šlo voľne pohybovať sem a tam.

- PL**
1. Do ostrzenia zawsze należy wybrać odpowiednią średnicę pilnika, zgodnie z parametrami określonymi przez producenta łańcucha.
 2. Pilnik nasunąć do rękojeści – uchwytu, a po drugiej stronie ramy przymocować do uchwytu. Dokręcić dwie śruby mocujące.
 3. Podstawkę zamontować na prowadnicę piły (pilnikiem w stronę wierzchołka prowadnicy), aby płytki mocujące nie dotykały ogniw łańcucha. Przymocować za pomocą dwóch śrub motylkowych.
 4. Założyć wsparcie ostrzenia (płytkę na dolnej stronie plastikowego przyrządu) za tepy koniec zęba łańcucha.
 5. Wycentrować płytki mocujące za pomocą śruby krzyżowej z boku korpusu zacisku i śruby krzyżowej na drugiej stronie. Płytki powinny być tuż poniżej krawędzi prowadnicy, aby łańcuch mógł się swobodnie poruszać do przodu i do tyłu.

- HU**
1. Az élezéshez mindig megfelelő átmérőjű reszelőt válasszon, a fűrészlánc gyártója által megadott paraméterek alapján.
 2. A reszelőt csúsztassa be a fogantyúnál és a keret mások oldalán rögzítse a tartójához. Húzza meg

- mindkét rögzítőcsavart.
- Az alapot szerelje fel a láncvezetőre (reszelővel a láncvezető orra felé) úgy, hogy a szorítólemezek ne érjenek a láncszemekhez. Rögzítse két szárnyas anyával.
 - Helyezze az élezés támasztékát (fémlemez a műanyag alsó részén) a láncszem tompa végéhez.
 - Állítsa be a szorítólemezeket az oldalán található csavar és a másik oldalon található szárnyasanya segítségével. A lemezeknek közvetlenül a láncvezető éle alatt kell lennie úgy, szabadon mozogasson ide és oda.

SETTINGS / NASTAVENÍ / NASTAVENIE / USTAWIENIE / BEÁLLÍTÁS




EN First, set the horizontal angle. Loosen the lock nut (under the spring). Rotate it horizontally to set it to the desired horizontal angle (inclination) according to the manufacturer's instructions of the grinded chain type (most often 0° and 10°).

CS Nejprve nastavte horizontální úhel. Povolte pojistnou matici arretace (pod pružinou). Natočením ve vodorovném směru nastavte požadovaný horizontální úhel (sklon) dle údajů výrobce broušeného typu řetězu (nejčastěji 0° a 10°).

SK Najskôr nastavte horizontálny uhol. Povoľte pojistnú maticu arretácie (pod pružinou). Nastavte požadovaný horizontálny uhol (sklon) podľa údajov výrobcu brúsneho typu reťaze (najčastejšie 0° a 10°).

PL Najpierw ustawić kat poziomu. Poluzować zabezpieczającą nakrętkę blokującą (pod sprężyną). Przez obrót w kierunku poziomym ustawić żądany kat poziomu (nachylenie) zgodnie z zaleceniami producenta ostrzonego typu łańcucha (zwykle 0° i 10°).

HU Először állítsa be a vízszintes szöget. Lazítsa meg a biztosító anyát (rugós rész alatt). Vízszintes irányba mozgatással állítsa be a kívánt vízszintes szöget (dőlést) az élezni kívánt fűrészlánc gyártója által megadott érték szerint (leggyakoribb 0° és 10°).




EN Secure by tightening the lower nut.

CS Zajistěte utažením spodní matici.

SK Zaistite utiahnutím spodnej matice.

PL Zabezpieczyć dokręcając nakrętkę dolną.

HU Biztosítsa az alsó anya meghúzásával.




EN Loosen the locking nut on the underside of the file holder attachment. Adjust the angle of the tooth grinding on the top of the scale to the angle indicated by the chain manufacturer (most commonly 30°).

CS Povolte aretační matici na spodní straně uchycení držáku pilníku. Úhel broušení zuba nastavíte na stupnici v horní části na úhel udaný výrobcem řetězu (nejčastěji 30°).

SK Povoľte aretačnú maticu na spodnej strane uchytenia držiaku pilníka. Uhol brúsenia zuba nastavíte na stupnici v hornej časti na uhol udaný výrobcom reťaze (najčastejšie 30°).

PL Poluzować nakrętkę blokującą na dolnej stronie uchwytu pilnika. Kat szlifowania zebow ustawić na skali w górnjej części na kat wskazany przez producenta łańcucha (zwykle 30°).

HU Lazítsa meg a reszelő befogójának alsó részén található anyát. Az élezés szögét a felső részen található skálán kell beállítani a fűrészlánc gyártója által megadott értékre (leggyakoribb 30°).




EN Secure by tightening the locking nut.

CS Zajistěte utažením aretační matici.

SK Zaistite utiahnutím aretačnej matice.

PL Zabezpieczyć dokręcając nakrętkę blokującą.

HU Bíztosítsa az anya meghúzásával.




EN Place the grinding support (plate on the bottom of the plastic) behind the chain end (blunt end) of the chain link.

CS Umieścić wsparcie ostrzenia (płytkę w dolnej części przyrządu z tworzywa sztucznego) na stopkę (tępy koniec) ogniwła łańcucha.

SK Umiestnite opierku brúsenia (plech na dolnej strane plastového prípravku) za pätky (tupý koniec) článku reťaze.

PL Umieścić wsparcie ostrzenia (płytkę w dolnej części przyrządu z tworzywa sztucznego) na stopkę (tępy koniec) ogniwła łańcucha.

HU Helyezze az élezés támasztékát (fémlemez a műanyag alsó részén) a láncszem lapkájához (tompa végéhez).




EN Set the height of the chain tooth grinding using the screw on the upper segment of the holder so that 1/5 of the file height is above the cutting edge.

i Note: Remember that you are grinding the top of the link, not the bottom.

CS Nastavte výšku broušení zuba řetězu pomocí šroubu na horním segmentu držáku tak, aby 1/5 výšky pilníku byla nad břitem.

i Poznámka: Pamatujte, že brousíte horní část článku, nikoli spodní.



SK Nastavte výšku brúsenia zuba reťaze pomocou skrutky na hornom segmente držáku tak, aby 1/5 výšky pilníka bola nad břitem.

i Poznámka: Pamäťajte, že brúsíte hornú časť článku, nie spodnú.

PL Ustawić wysokość ostrzenia zębów łańcucha za pomocą śruby na górnym segmencie uchwytu, aby została 1/5 wysokości pilnika nad ostrzem.

i Uwaga: Pamiętaj, że ostrzysz górną część ogniwka, a nie dolną.

HU Állítsa be a fog élezésének magasságát a tartó felső részén található csavar segítségével úgy, hogy a rezelő 1/5 magasságban az éle fölött legyen.

i Rendelkezés: Ne feledje, hogy a láncszem felső részét élezi, soha nem az alsót.


EN With the horizontal angle top nut, you can align the correct support of the edge.

CS Horní maticí horizontálního úhlu donastavíte správný opor Zubu o opérku.

SK Hornou maticou horizontálneho uhlu donastavíte správnu oporu Zubu o opierku.

PL Górną nakrętką kąta poziomego wyregulować prawidłowy opór zęba o wsparcie.

HU A vízszintes szög beállításának felső anyájával állítja be, hogy a fog helyesen támaszkodjon.



EN All the links need to be grinded from the inside out. With one application, you can only grind only half of the links (odd).


After rotating the product, you can grind the other half of the links (even). The teeth of the file must always be directed forward during work. If not, rotate the file. The quality of grinding is greatly reduced if you grind in the opposite direction.

Before starting work, it's a good idea to mark the first tooth that you grind (e.g. with a felt-tip).

CS Všechny články bruste směrem zevnitř ven. Na jedno nasazení nabrousíte jen polovinu článků (liché).

Po otočení přípravku pak nabrousíte druhou polovinu článků (sudé). Zubý pilník musí vždy při práci směřovat dopředu. Není-li tomu tak, pilník otoče. Kvalita broušení je velice snížena, pokud brousite opačným směrem.

Před započetím práce je dobré označit si první broušený článek (např. fixou).



SK Všetky články brúste smerom zvnútra von. Na jedno nasadenie nabrúsite len polovicu článkov (nepárne). Po otočení prípravku potom nabrúsite druhú polovicu článkov (párne).

Zuby pilníka musia vždy pri práci smerovať dopredu. Ak tomu tak nie je, pilník otoče. Kvalita brúsenia je veľmi znížená, pokiaľ brúsite opačným smerom.

Pred započatím práce je dobré označiť si prvý brúsny článok (napr. fixkou).

PL Wszystkie ogniva ostrzyć w kierunku od wewnętrz do zewnętrz. Po jednym ustawnieniu wyostrzyć można tylko połowę ogniw (nieparzyste).

Po obróceniu przyrządu następnie wyostrzyć drugą połowę ogniw (parzyste).

Zęby pilnika muszą zawsze podczas pracy być skierowane do przodu. Jeśli tak nie jest, obrócić pilnik. Jakość ostrzenia jest znacznie gorsza, jeśli ostrzy się w przeciwnym kierunku.

Przed rozpoczęciem pracy warto zaznaczyć pierwsze ostrzone ognivo (np. markerem).

HU minden szemet belülről kifelé irányban élezzen. Egy rögzítéssel csak a szemek felét élesíti meg (páratlan).

A termék megfordítása után tudja megélezni a szemek másik felét (páros).

A reszelő fogainak munka közben minden előre kell nézniük. Ha ez nincs így, fordítsa meg a reszelőt.

A élezés minősége nagyon gyenge, ha fordított irányban élez.

A munka megkezdése előtt ajánljuk, hogy jelölje meg az első megélezett láncszemet (pl. filctollal).

EN For setting the grinding angle for the second half of the chain, follow the same procedure as described in the previous sections.

! **DO NOT ROTATE the product when it's on the blade! The file must always be on the side facing the tip of the blade**


i Note: With each second or third chain sharpening, the spacer foot should be also sharpened (lowered).

The grinding can be done directly on the product, with a flat file that isn't included in the delivery.

! **WARNING! When grinding the spacer feet, be sure to ONLY grind the edges. Never sharpen other parts of the chain! There is a risk of its tearing!**

CS Při nastavování úhlů broušení pro druhou polovinu řetězu postupujte stejným postupem, jaký byl uveden v předchozích bodech.

! **NEOBRACEJTE přípravek na liště !!! Pilník musí být vždy na straně k špičce lišty**



i Poznámka: Při každém druhém nebo třetím ostření řetězu je nutné zbrusit (snížit) i vymezovací patku.

Toto broušení lze provádět přímo v přípravku, plochým pilníkem, který ovšem není součástí dodávky.

A VÝSTRAHA! Při broušení vymezovacích patek dbejte, abyste brousili opravdu JEN vymezovací patky. Nikdy nepilujte jiné části řetězu! Hrozí nebezpečí jeho roztržení!

SK Pri nastavovaní uhlov brúsenia pre druhú polovicu reťaze postupujte rovnakým postupom, aký bol uvedený v predchádzajúci bodoch.

i NEOBRACAJTE prípravok na lište!!! Pilník musí byť vždy na strane, k špičke lišty.

i Poznámka: Pri každom druhom alebo treťom ostrení reťaze je nutné zbrúsiť (znížiť) i vymedzovaci pätku.

Toto brúsenie je možné vykonávať priamo v prípravku, plochým pilníkom, ktorý ale nie je súčasťou dodávky.

A VÝSTRAHA! Pri brúsení vymedzovacích pätek dbejte, aby ste brúsili naozaj LEN vymedzovacie pätky. Nikdy nepilujte iné časti reťaze! Hrozí nebezpečenstvo jeho roztrhnutia!

PL Podczas regulacji kątów ostrzenia dla drugiej połowy łańcucha postępuwać według tej samej procedury, jak podano w poprzednich punktach.

! NIE NALEŻY OBRACAĆ przyrządu na prowadnicy!!! Pilnik musi być zawsze na boku, w kierunku wierzchołka prowadnicy.

i Uwaga: Podczas każdego drugiego lub trzeciego ostrzenia łańcucha należy zeszlifować (obniżyć) i ogranicznik głębokości.

Takie ostrzenie wykonywać można bezpośrednio w przyrządzie, płaskim pilníkiem, który, ale niestety nie jest dostarczony w opakowaniu.

A OSTRZEŻENIE! Podczas ostrzenia ograniczników głębokości należy się upewnić, że naprawdę są ostrzone TYLKO ograniczniki głębokości. Nigdy nie wolno piłować innych części łańcucha! Niebezpieczeństwo pęknięcia!

HU Az élezés szögének beállítását a lánc másik felének élezésekor is hasonlóképpen tegye meg, ahogy azt az előző pontokban leírtuk.

! NE FORDÍTSA MEG a terméket a láncvezetőn!!! Az élezőnek mindig oldalt, a láncvezető orra felé kell lennie.

i Rendelkezés: minden második vagy harmadik élezéskor szükséges a mélyéshatároló élezése (magasság csökkentése).




Ez az élezés elvégezhető közvetlenül a termékkel, lapos reszelővel, ami nem tartozék.

! VIGYÁZAT! A magassághatároló élezésekor ügylejen arra, hogy tényleg CSAK azt élezze. Soha ne reszelje a lánc más részeit! A lánc szétszakadásának veszélye állhat fenn!

EN Remove the round file from the bracket, replace it with a flat file (not included). Fasten to the bracket and tighten.

CS Z držáku vymontujte kulatý pilník, vyměňte za plochý (není součástí balení). Upevněte do držáku a utáhněte.

SK Z držiaku vymontujte okrúhly pilník, vymeňte za plochý (nie je súčasťou balenia). Upevnite do držiaku a utiahnite.



PL Z uchwytu wyjąć pilnik okrągły, wymienić na płaski (brak w zestawie). Zamocować do uchwytu i dokręcić.

HU A tartóból vegye ki a gömbölyű reszelőt, cserélje ki laposra (nem tartozék). Rögítse a tartóba és húzza meg.

EN Set all angles (at 0°) so that the file in all cases was at a 90° angle with the saw blade.

CS Všechny úhly nastavte (na 0°) tak, aby byl pilník ve všech případech svíral pravý úhel s vodicí lištou pily.

SK Všetky uhly nastavte (na 0°) tak, aby bol pilník vo všetkých prípadoch zvierał pravý uhol s vodiacou lištoú píly.

PL Wszystkie kąty ustawić na (0°), aby pilnik we wszystkich przypadkach był pod kątem prostym do prowadnicy pły.

HU minden szöget állítson (0°-ra) úgy, hogy a reszelő minden esetben derékszöget zárjon be a láncvezetővel.

EN Set the height of the spacer foot grinding of the chain with the bolt on the top of the bracket so that the spacer foot is ground to the dimension specified by the chain manufacturer.

i Note: Every turn of the screw is about 0.10".

i Note: In this step, you only grind the foot, so make sure that the file doesn't make contact with the cutting tooth.

CS Nastavte výšku broušenia vymezovací patky řetězu pomocí šroubu na horním segmentu držáku tak, aby vymezovací patka byla zbrošena na rozmer udaný výrobcom řetězu.

i Poznámka: Každé celé otočení šroubu je zhruba 0.10".

i Poznámka: V tomto kroku brousíte len pätku, preto dbajte, aby sa pilník nedostal do kontaktu s rezným zubom.

SK Nastavte výšku brúsenia vymedzovacej pätky reťaze pomocou skrutky na hornom segmente držiaku tak, aby vymedzovacia pätka bola zbrúsená na rozmer udaný výrobcom reťaze.

i Poznámka: Každé celé otočenie skrutky je zhruba 0.10".

i Poznámka: V tomto kroku brúsíte len pätku, preto dbajte, aby sa pilník nedostal do kontaktu s rezným zubom.

PL Ustawić wysokość szlifowania ogranicznika głębokości łańcucha za pomocą śruby na górnym segmencie uchwytu, aby ogranicznik wysokości był szlifowany w zakresie określonym przez producenta łańcucha.


i Uwaga: Każdy pełny obrót śruby wynosi około 0.10".

i Uwaga: W tym kroku należy szlifować tylko ogranicznik, więc należy upewnić się, aby pilnik nie dotykał zęba tnącego.

HU Állítsa be a mélységhatároló elezésének magasságát a tartó felső részén található csavarral úgy, hogy a mélységhatároló a gyártó által megadott értéken legyen.

i Rendelkezés: A csavar minden teljes elfordítása nagyjából 0.10".

i Rendelkezés: Ebben a lépésben csak a mélységhatárolót elezi, ezért ügyeljen arra, hogy a reszelő ne érintkezzen a foggal.



EN While moving the links, lift the file and adjust the links so that the file is always above the spacer foot, avoiding the tearing of just sharpened cutting edges.


CS Při pohybu články nadzvědňte pilník a články nastavujte tak, aby pilník byl vždy nad vymezovací patkou a nedocházelo k tupení právě nabroušených řezných zubů.

SK Pri pohybe článkami nadvihnite pilník a články nastavujte tak, aby pilník bol vždy nad vymedzovacou pätkou a nedochádzalo k tupeniu práve nabrusených reznych zubov.

k tupeniu práve nabrusených reznych zubov.

PL Podczas przesuwania ogniw podnieś pilnik i ogniva ustawiać, aby pilnik był zawsze powyżej ogranicznika wysokości i nie dochodziło do tępienia właśnie naostrzonych zębów tnących.

HU A szemek mozgatásakor emelje meg a reszelőt és szemeket úgy állítsa be, hogy a reszelő minden a mélyésghatároló fölött legyen és ne tompítssa ki az éppen megélezett fogakat.




EN The support can be used when setting the foot as a cover for the sharpened edges.

CS Opérku můžete při úpravě vymezovací patky použít jako krytí nabroušených zubu.

SK Opierku môžete pri úprave vymedzovacej pätky použiť ako krytie nabrusených zubov.

PL Podczas ustawiania ogranicznika wysokości można używać wsparcia, jako osłony naostrzonych zębów.

HU A támasztékot a mélyésghatároló kezelésekor használhatja a megélezett fogak letakarására.



EN Grind only in forward direction. When reversing the file, it always shall be relieved. The spacer feet as well as the edges, shall always be sharpened from the inside out.

CS Brusťte pouze pohybom vpřed. Při pohybu pilníku vzad jej vždy odlehčete. Vymezovací patky se stejně jako zuby, brousí vždy zevnitř ven.

SK Brúste len pohybom vpred. Pri pohybe pilníka vzad ho vždy odľahčite. Vymedzovacie pätky sa rovnako ako zuby, brúsi vždy zvnútra von.


PL Ostrzyć tylko ruchem do przodu. Podczas ruchu pilnika z powrotem należy go zawsze odciążyć. Ograniczniki wysokości tak samo, jak zęby ostrzy się zawsze od wewnętrz na zewnątrz.

HU Csak előre mozgással élezzen. A reszelőt hátrafelé mozgatáskor minden alegye meg. A mélyésghatárolót, uganúgy, mint a fogakat belülről kifelé élezzük.

EN Once you have reached the correct height for the spacer feet, adjust the shape of their leading edge to the shape that is most similar to that of the new chain.

CS Po dosažení správnej výšky vymezovacích patek, upravte tvar jejich náběžné hrany do tvaru co nejpodobnejšímu, jaký byl u nového řetězu.

SK Po dosiahnutí správnej výšky vymedzovacích pätek, upravte tvar ich vodiacej hrany do tvaru čo najpodobnejšiemu, aký bol u novej reťaze.





PL Po osiągnięciu prawidłowej wysokości ograniczników wysokości dostosować kształt krawędzi do kształtu, co najbardziej zbliżonego do nowego łańcucha.

HU A mélyésghatároló helyes magasságának elérésekor, igazítsa meg az élek alakját úgy, hogy leginkább hasonlítsan az eredeti új láncra.

EXAMPLE / PŘÍKLAD / PRÍKLAD / PRZYKŁAD / PÉLDA

CHAIN CODE KÓD PLÁTKU KÓD PLÁTU KOD KROMKY LÁNC KÓDJA	RECOMMENDED FILING ANGLES DOPORUČENÉ NASTAVOVACÍ ÚHLY ODPORÚCANÉ NASTAVOVACIE UHLY ZALECANE USTAWIENIE KĄTÓW AJÁNLOTT BEÁLLÍTÁSI SZÖGEK	DEPTH GAUGE SETTING NASTAVENÍ HLUBKOMÉRU NASTAVENIE HĽBKOMERA USTAWIANIE GŁĘBOKOŚCI MÉLYSÉGMÉRŐ BEÁLLÍTÁSA	FILE - SIZE VELIKOST VEĽKOSŤ ROZMIAR MÉRET
S (91VG)	FILING DIRECTION 	0.25 DEPTH GUAGE SETTING 	5/32"



www.hecht.cz

IAN: 903585

MK-2905023

Distribution and service / Distribuce a servis / Distribúcia a servis /
Dystrybucja i serwis / Szervíz és forgalmazó

HECHT MOTORS s.r.o. • U Mototechny 131 • 251 62 Tehovec • www.hecht.cz

HECHT SK, spol. s r.o. • Letisková 20 • 971 01 Prievidza • www.hecht.sk

HECHT Polska Sp. z o.o. • Mickiewicza 54 • 66-450 Bogdaniec • www.hechtpolska.pl

HECHT HUNGARY Kft. • II. Rákoczi Ferenc út 323 • 1214 Budapest • www.hecht.hu