



A



B

A			
Position	Part number	Název	Name
9	128900009	Motor s převodovkou	Motor with gearbox
11	9913KN	Upínací hlava	Chuck
12	H128801	Šroub hlavy	Chuck screw
13	128900013	Spínač	Switch

B			
Position	Part number	Název	Name
1	H128801	Šroub hlavy	Chuck screw
2	9913KN	Upínací hlava	Chuck
3-50	128910015	Převodovka	Gearbox
52	128910052	Motor	Motor
63	128910063	Spínač	Switch

A/B			
Position	Part number	Název	Name
17	HECHT001277BX	Baterie 20V2Ah	Battery 20V2Ah
	HECHT001278BX	Baterie 20V4Ah	Battery 20V4Ah
18	HECHT001277CH	Nabíječka	Charger