












WICHTIG

Sofern Teile fehlen oder beschädigt sein sollten, nehmen Sie bitte vor Rücksendung Kontakt zu uns auf.
Wir liefern Ersatzteile schnell & unkompliziert!
Telefon: 05223 4924228 • info@kalb-m.de


IMPORTANT

If any parts are missing or damaged, please contact us before returning.
We deliver spare parts quick and easy!
Phone: +495223 4924228 • info@kalb-m.de

<p>A</p>  <p>20</p>	<p>B</p>  <p>20</p>	<p>C</p>  <p>8*40 12</p>	<p>D</p>  <p>2</p>	<p>E</p>  <p>2</p>
<p>F</p>  <p>3.5*14 32</p>	<p>G</p>  <p>3.5*35 8</p>	<p>H</p>  <p>7*50 4</p>	<p>I</p>  <p>4</p>	<p>J</p>  <p>2</p>
<p>K</p>  <p>1</p>	<p>L</p>  <p>20</p>	<p>M</p>  <p>4*18 4</p>		





1





d2*2
e2*2
F*8

2





A*2
B*2

3




A*2
B*2
C*2

4




A*4
B*4
C*2

5




6





H*4
C*4

7




A*4
B*4
C*4

8





A*8
G*8 B*8
J*2 M*4

9




10



$K*1$

11



I*4
F*16

12

