

Montageanleitung für Seilssysteme


Beide Seiten im Abstand von ca. 10cm waagrecht montieren. Seilspanner auseinanderdrehen bis zum max. Seil an einer Seite zu einer Öse formen und mit Simplexklemme festschrauben. Seil einhängen. Andere Seite das Seil durch die Öse des Seilspanners führen und ebenfalls montieren. Anschließend mit dem Seilspanner spannen. Trafo am gewünschten Ort anbringen. Die beiden SEKUNDÄR Kabel mittel Klemmteile an das Seil montieren. Bitte Querschnitt beachten und gleichhalten. Bitte keine Teile über das Seil legen.

Spotmontage allgemein.

Achtung alle Klemm- und schraubteile sorgfältig befestigen und darauf achten das alles gut verbunden ist. Gefahrenhinweis!! Lampen und Spotkörper werden sehr heiss! Defekte Lmapen nur nacheiner angemessenen Abkühlung austauschen. Bei Kurzschluß oder falscher Handhabung besteht Brandgefahr.

Auf alle Fälle die Anlage absichern.

Isolierteil mit zwei Lüsterklemmeneinsätze bestücken sowie zwei Madenschrauben laut Zeichnung in die unteren Löcher drehen. Mit der Rändelschrauben werden die abgeflachten und mit einer Öse versehenen Seiten des Stabes in die oberen Löcher des Lüsterklemmeneinsatzes befestigt. Jetzt die runden Klemmteile über den Stab schieben und mittes Madenschrauben fixieren. Der komplette Spot wird mit den Klemmteilen am Seil angebracht!



Montageanleitung für Seilssysteme


Beide Seiten im Abstand von ca. 10cm waagrecht montieren. Seilspanner auseinanderdrehen bis zum max. Seil an einer Seite zu einer Öse formen und mit Simplexklemme festschrauben. Seil einhängen. Andere Seite das Seil durch die Öse des Seilspanners führen und ebenfalls montieren. Anschließend mit dem Seilspanner spannen. Trafo am gewünschten Ort anbringen. Die beiden SEKUNDÄR Kabel mittel Klemmteile an das Seil montieren. Bitte Querschnitt beachten und gleichhalten. Bitte keine Teile über das Seil legen.

Spotmontage allgemein.

Achtung alle Klemm- und schraubteile sorgfältig befestigen und darauf achten das alles gut verbunden ist. Gefahrenhinweis!! Lampen und Spotkörper werden sehr heiss! Defekte Lmapen nur nacheiner angemessenen Abkühlung austauschen. Bei Kurzschluß oder falscher Handhabung besteht Brandgefahr.

Auf alle Fälle die Anlage absichern.

Isolierteil mit zwei Lüsterklemmeneinsätze bestücken sowie zwei Madenschrauben laut Zeichnung in die unteren Löcher drehen. Mit der Rändelschrauben werden die abgeflachten und mit einer Öse versehenen Seiten des Stabes in die oberen Löcher des Lüsterklemmeneinsatzes befestigt. Jetzt die runden Klemmteile über den Stab schieben und mittes Madenschrauben fixieren. Der komplette Spot wird mit den Klemmteilen am Seil angebracht!



Montageanleitung für Seilssysteme


Beide Seiten im Abstand von ca. 10cm waagrecht montieren. Seilspanner auseinanderdrehen bis zum max. Seil an einer Seite zu einer Öse formen und mit Simplexklemme festschrauben. Seil einhängen. Andere Seite das Seil durch die Öse des Seilspanners führen und ebenfalls montieren. Anschließend mit dem Seilspanner spannen. Trafo am gewünschten Ort anbringen. Die beiden SEKUNDÄR Kabel mittel Klemmteile an das Seil montieren. Bitte Querschnitt beachten und gleichhalten. Bitte keine Teile über das Seil legen.

Spotmontage allgemein.

Achtung alle Klemm- und schraubteile sorgfältig befestigen und darauf achten das alles gut verbunden ist. Gefahrenhinweis!! Lampen und Spotkörper werden sehr heiss! Defekte Lmapen nur nacheiner angemessenen Abkühlung austauschen. Bei Kurzschluß oder falscher Handhabung besteht Brandgefahr.

Auf alle Fälle die Anlage absichern.

Isolierteil mit zwei Lüsterklemmeneinsätze bestücken sowie zwei Madenschrauben laut Zeichnung in die unteren Löcher drehen. Mit der Rändelschrauben werden die abgeflachten und mit einer Öse versehenen Seiten des Stabes in die oberen Löcher des Lüsterklemmeneinsatzes befestigt. Jetzt die runden Klemmteile über den Stab schieben und mittes Madenschrauben fixieren. Der komplette Spot wird mit den Klemmteilen am Seil angebracht!



Montageanleitung für Seilssysteme

Beide Seiten im Abstand von ca. 10cm waagrecht montieren. Seilspanner auseinanderdrehen bis zum max. Seil an einer Seite zu einer Öse formen und mit Simplexklemme festschrauben. Seil einhängen. Andere Seite das Seil durch die Öse des Seilspanners führen und ebenfalls montieren. Anschließend mit dem Seilspanner spannen. Trafo am gewünschten Ort anbringen. Die beiden SEKUNDÄR Kabel mittel Klemmteile an das Seil montieren. Bitte Querschnitt beachten und gleichhalten. Bitte keine Teile über das Seil legen.

Spotmontage allgemein.

Achtung alle Klemm- und schraubteile sorgfältig befestigen und darauf achten das alles gut verbunden ist. Gefahrenhinweis!! Lampen und Spotkörper werden sehr heiss! Defekte Lmapen nur nacheiner angemessenen Abkühlung austauschen. Bei Kurzschluß oder falscher Handhabung besteht Brandgefahr.

Auf alle Fälle die Anlage absichern.

Isolierteil mit zwei Lüsterklemmeneinsätze bestücken sowie zwei Madenschrauben laut Zeichnung in die unteren Löcher drehen. Mit der Rändelschrauben werden die abgeflachten und mit einer Öse versehenen Seiten des Stabes in die oberen Löcher des Lüsterklemmeneinsatzes befestigt. Jetzt die runden Klemmteile über den Stab schieben und mittes Madenschrauben fixieren. Der komplette Spot wird mit den Klemmteilen am Seil angebracht!

