


**DE** Gebrauchsanleitung – Pulverzerstäuber**FR** Mode d'emploi – Poudreuse**IT** Istruzione per l'uso – Atomizzatore in polvere**NL** Gebruiksaanwijzing – Poederverstuiver

# DR 5

5 Liter / 3 bar

**Unbedingt vor Erstgebrauch lesen**

Veuillez lire impérativement avant la première utilisation

Da leggere assolutamente prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta

Absoluut lezen voor het eerste gebruik

**Originalgebrauchsanleitung**

Instructions d'utilisation originales

Istruzioni per l'uso originali

Originele gebruiksaanwijzing

**Beigelegte Sicherheitshinweise lesen**

Lire les instructions de sécurité jointes

Leggere le indicazioni di sicurezza allegate

Meegeleverde veiligheidsaanwijzingen lezen

**Made in Switzerland**

## Herzlich willkommen Bienvenue Benvenuto Hartelijk welkom

In der Welt von Birchmeier. Sie haben sich für ein Gerät des führenden Schweizer Herstellers von Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräten entschieden. Funktionalität und Zuverlässigkeit der Produkte und Ihre Zufriedenheit stehen für uns im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Produkten für den Garten, die Landwirtschaft, das Gewerbe und für vielfältige Industrien.  
**Innovation und Qualität 'Made in Switzerland'.  
Smart und Swiss seit 1876**

Dans le monde de Birchmeier. Vous avez opté pour un appareil du premier fabricant suisse de pulvérisateurs, mousses et appareils de dosage. La fonctionnalité et la fiabilité des produits et votre satisfaction sont au centre de nos préoccupations. Nous vous offrons un vaste assortiment de produits pour le jardin, l'agriculture, l'artisanat et pour de nombreuses industries.  
**Innovation et qualité Made in Switzerland.  
Smart und Swiss seit 1876**

Nel mondo di Birchmeier. Lei ha acquistato un apparecchio del produttore svizzero leader di irroratrici, schiumatrici e dosatrici. Per noi al centro ci sono funzionalità e affidabilità dei prodotti e la Sua soddisfazione. Le offriamo un vasto assortimento di prodotti per il giardino, l'agricoltura, l'artigianato e per svariati settori industriali.  
**Innovazione e qualità "Made in Switzerland".  
Smart und Swiss seit 1876**

In de wereld van Birchmeier. U hebt gekozen voor een apparaat van de toonaangevende Zwitserse producent voor sproei-, schuim- en doseerapparatuur. Functionaliteit en betrouwbaarheid van de producten staan daarbij, net als uw tevredenheid, voorop. Wij bieden u een uitgebreid assortiment aan producten voor de tuin, de landbouw en de industrie.  
**Innovatie en kwaliteit, Made in Switzerland.  
Smart und Swiss seit 1876**

## Verwendung Utilisation Uso Gebruik



- Verwendung:** Zur Verwendung mit trockenen Pulver und anderen rieselfähigen Stoffen (Diatomeenerde, Steinmehl, Urgesteinsmehl, Algenkalkpulver etc.).
- Ungeeignet:** Nicht geeignet für klumpende, klebrige sowie grobkörnige Stoffe und Flüssigkeiten
- Utilisation:** Pour une utilisation avec de la poudre sèche et d'autres matériaux à écoulement libre (Terre de diatomées, poudre de pierre, poudre de roche, poudre de chaux d'algues, etc.).
- Inapproprié:** Ne convient pas aux substances et aux liquides grumeleux, collants et à gros grains
- Uso:** Da utilizzare con polvere secca e altri materiali a flusso libero (Terra di diatomee, polvere di pietra, polvere di roccia, polvere di alghe e calce, ecc.).
- Non adatto:** Non adatto a sostanze e liquidi grumosi, appiccicosi e a grana grossa
- Gebruik:** Voor gebruik met droog poeder en andere vrij stromende materialen (Diatomeënaarde, steenpoeder, steenpoeder, algenkalkpoeder, enz.).
- Ongeschikt:** Niet geschikt voor klonterige, plakkerige en grofkorrelige stoffen en vloeistoffen

**Übersicht**  
Aperçu  
**Panoramica**  
Overzicht

**DR 5**



Pumpe mit Tragegriff und Pulverrohrhalterung  
Pompe avec poignée et support pour lance de poudre  
Pompa con impugnatura e supporto per tubo polvere  
Pomp met handvat en poederbuis houder

Einfülltrichter  
Entonnoir de remplissage  
Tramoggia  
Vultrechter

Überdruckventil  
Soupape de surpression  
Valvola di sovrappressione  
Overdrukklep **3 bar (44 psi)**

Druckluftventil  
Vanne pneumatique  
Valvola dell'aria compressa  
Drukluichtklep


Traggurt  
Bretelle  
Tracolla  
Draagriem

Pulverrohr ø 4 mm  
Lance de poudre ø 4 mm  
Tubo della polvere ø 4 mm  
Poederbuis ø 4 mm **25 cm (0.8 ft)**

Handventil  
Poignée  
Valvola manuale  
Handgreep

Schlauchleitung  
Tuyau flexible  
Tubo flessibile  
Slang **1.5 m (4.9 ft)**

Druckbehälter  
Réservoir sous pression  
Recipiente a pressione  
Druktank **5 l (1.3 US gal)**



Druckluft (Luftpolster)  
Air comprimé (coussin d'air)  
Aria compressa (intercapedine d'aria)  
Drukluicht (luicht buffer)

Füllinhalt  
Capacité nominale  
Capacità nominale  
Vulvolume  
**ca. 2 l (0.5 US gal)**



**Optionales Zubehör**  
Accessoires en option  
**Accessori opzionali**  
Optionele accessoires

Art.Nr. 11435001-SB  
Gekrümmte Injektionsnadel ø 2 mm  
Aiguille d'injection courbe ø 2 mm  
Ago per iniezione curvo ø 2 mm  
Gebogen injectienaald ø 2 mm

Art.Nr. 11947101  
Mini-Flex  
Mini-Flex  
Mini-Flex  
Mini-Flex


Art.Nr. 10960601  
Verlängerung 1 m  
Extension 1 m  
Estensione 1 m  
Uitbreiding 1 m

Art.Nr. 11935401  
XL 8 D Teleskoplanze 7 m  
XL 8 D lance télescopique 7 m  
XL 8 D tubo telescopico 7 m  
XL 8 D telescopic extension 7 m

www.birchmeier.com  
Weiteres Zubehör  
D'autres accessoires  
Altri accessori  
Verdere accessoires

**1**

**Behälter befüllen**  
**Remplir le récipient**  
**Riempire il contenitore**  
**Tank vullen**



**Verbindungen und Überdruckventil überprüfen**  
Contrôler les connexions et la soupape de surpression  
Controllare i collegamenti e la valvola di sovrappressione  
Controleer de verbindingen en de overdrucklep



**Ca. 2 l Pulver einfüllen**  
Environ Versez 2 l de poudre  
Circa Versare 2 l di polvere  
Ongeveer Giet 2 l poeder




**Dichtungsring kontrollieren**  
Pumpe festschrauben  
Contrôler la bague d'étanchéité  
Visser la pompe  
Controllare l'anello di tenuta  
Avvitare bene la pompa  
Afdichtingsring controleren  
Pomp vastschroeven


**i** **Nicht zuviel Pulver einfüllen**  
Ne versez pas trop de poudre  
Non versare troppa polvere  
Giet niet te veel poeder

## 2


### Gebrauch Utilisation Uso Gebruik




**Pumpe korrekt entriegeln**  
Déverrouiller correctement la pompe  
Sbloccare correttamente la pompa  
Pomp correct ontgrendelen



**Druck aufbauen**  
Augmenter la pression  
Creare pressione  
Druk opbouwen



**Pumpe verriegeln**  
Gerät schultern – Stäuben  
Verrouiller la pompe  
Mettre l'appareil sur l'épaule – Poudre  
**Bloccare la pompa**  
Indossare l'apparecchio – Polvere  
Pomp vergrendelen  
Apparaat op uw schouders plaatsen – Stof



**i Behälter beim Stäuben schütteln**  
Secouez le récipient pendant l'époussetage  
**Agitare il contenitore mentre si spolvera**  
Schud de container tijdens het afstoffen

## 3

### Nach dem Gebrauch Après l'utilisation Dopo l'uso Na het gebruik


**i Restmenge fachgerecht entsorgen**  
Jeter la quantité restante correctement  
Smaltire l'importo residuo in modo corretto  
Gooi het resterende bedrag op de juiste manier weg



**Nicht mit dem Mund durchblasen: Vergiftungsgefahr!**  
Ne pas souffler dedans avec la bouche:  
risque d'empoisonnement!  
**Non soffiare con la bocca: pericolo di intossicazione!**  
Niet met de mond doorblazen: gevaar op vergiftiging!



**Druck ablassen**  
Leeren  
Relâcher la pression  
Vider  
**Sfiatare la pressione**  
Svuotare  
Druk aflaten  
Leegmaken



**Pulverrohr reinigen. Behälter immer leer, offen und frostgeschützt lagern**  
Nettoyez le tube de poudre. Entreposer le récipient toujours vide, ouvert et à l'abri du gel  
**Pulire il tubo della polvere. Immagazzinare il contenitore sempre vuoto, aperto e protetto dal gelo**  
Reinig de poederbuis. Tank altijd leeg, open en vorstvrij opslaan

**i Kein Öl verwenden!**  
N'utilisez pas d'huile!  
**Non usare olio!**  
Gebruik geen olie!

**Parkposition**  
Position rangement  
Posizione di stazionamento  
Parkeerpositie

**Pulverrohrhalterung**  
Support pour lance de poudre  
Supporto per tubo polvere  
Poederbuisjeshouder



**Inbetriebnahme**  
**Mise en service**  
**Messa in funzione**  
**Ingebruikname**




1

Schlauch an Druckbehälter schrauben  
Visser la conduite flexible sur le réservoir sous pression  
Avvitare il tubo flessibile sul recipiente a pressione  
Slang aan de druktank schroeven



2

Schlauch an Handventil schrauben  
Visser le tuyau flexible sur la poignée  
Avvitare il tubo flessibile sulla valvola manuale  
Slang aan de handgreep schroeven



3

Pulverrohr an Handventil schrauben  
Vissez le tube de poudre sur la poignée  
Avvitare il tubo polvere sulla valvola manuale  
Schroef de poederbuis op het handventiel



4

Traggurt befestigen  
Accrocher la bretelle  
Fissare la tracolla  
Draagriem bevestigen

**Ersatzteile**  
**Pièces de rechange**  
**Ricambi**  
**Reserveonderdelen**


**i** Nr. 1 bis 15: Diese Ersatzteile  
 N° 1 à 15: Vous trouverez  
 N. da 1 a 15: Questi ricambi  
 Nr. 1 t/m 15: Deze reserveonderdelen

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| ● | Dichtungssatz<br>Pochette de joints<br>Set di guarnizioni<br>Set dichtingen                   | Art.Nr. 11629801-SB |
| ⑪ | Handventil<br>Poignée<br>Valvola manuale<br>Handgreep   | Art.Nr. 10495007    |
| ⑭ | Pulverrohr Messing<br>Tube de poudrage laiton<br>Tubo per polveri ottone<br>Stuiflans messing | Art.Nr. 11422101    |
| ③ | Überdruckventil<br>Soupape de surpression<br>Valvola di sovrappressione<br>Overdrukklep       | Art.Nr. 11617901-SB |
| ④ | Pumpe<br>Pompe<br>Pompa<br>Pomp   | Art.Nr. 11906301    |

**Störungen beheben**  
**Réparer des dysfonctionnements**  
**Eliminazione dei guasti**  
**Storingen verhelpen**

|   | am Behälter<br>du réservoir<br>sul contenitore<br>aan de tank  |
|---|--|
| Kein / wenig Druck<br>Peu / pas de pression<br>Nessuna / poca pressione<br>Geen / weinig druk           |  |
| Undicht<br>Pas étanche<br>Non ermetico<br>Lekkage   | Muttern fest ziehen<br>Serrer les écrous<br>Stringere bene i dadi<br>Moeren vastdraaien<br>② Dichtung ersetzen<br>Remplacer le joint<br>⑨ Sostituire la guarnizione<br>Dichting vervangen<br>③ Überdruckventil ersetzen<br>Remplacer la soupape de surpression<br>Sostituire la valvola di sovrappressione<br>Overdrukklep vervangen |
| Pulverbild schlecht<br>Profil de pulvérisation mauvais<br>Cattiva forma del getto<br>Sproeibeeld slecht |  |

Nr. 1 bis 15: Diese Ersatzteile finden Sie auf [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)  
 N° 1 à 15: Vous trouverez ces pièces de rechange sur [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)  
 N. da 1 a 15: Questi ricambi sono disponibili su [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)  
 Nr. 1 t/m 15: Deze reserveonderdelen vindt u op [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)



| an der Pumpe<br>à la pompe<br>sulla pompa<br>aan de pomp  | Pulvergarnitur<br>Set de pulvérisation<br>Set per erogazione di polvere<br>Poeder Doseer Set   |
|---|--|
| <p><b>6</b> Manschette ersetzen<br/>Remplacer la manchette<br/>Sostituire il manicotto<br/>Manchet vervangen</p> <p><b>7</b> Pumpendichtung ersetzen<br/>Remplacer le joint de la pompe<br/>Sostituire la guarnizione della pompa<br/>Ventieldichting vervangen</p> |  |
| <p><b>5</b> Dichtung ersetzen<br/>Remplacer le joint<br/>Sostituire la guarnizione<br/>Dichting vervangen</p>   | <p>Muttern fest ziehen<br/>Serrer les écrous<br/>Stringere bene i dadi<br/>Moeren vastdraaien</p> <p><b>11</b> Handventil ersetzen<br/>Remplacer la poignée<br/>Sostituire la valvola manuale<br/>Handgreep vervangen</p> <p><b>12</b> Dichtung ersetzen<br/>Remplacer le joint<br/>Sostituire la guarnizione<br/>Dichting vervangen</p> |
|   | <p><b>14</b> Pulverrohr reinigen / ersetzen<br/>Nettoyer / remplacer le tube à poudre<br/>Pulire / sostituire il tubo polvere<br/>Reinig / vervang de poederbuis</p>   |

**Pflege und Wartung**  
**Nettoyage et entretien**  
**Cura e manutenzione**  
**Onderhoud**

● **Regelmässig kontrollieren und reinigen, bei Bedarf ersetzen:**

- Alle Dichtungen
- Handventil
- Pulverrohr
- Überdruckventil
- Druckbehälter

**Contrôler et nettoyer à des intervalles réguliers, remplacer le cas échéant:**

- Tous les joints
- Poignée
- Tube de poudrage
- Soupape de surpression
- Réservoir sous pression

**Controllare periodicamente e pulire, se necessario sostituire:**

- Tutte le guarnizioni
- Valvola manuale
- Tubo per polveri
- Valvola di sovrappressione
- Recipiente a pressione

**Regelmatig controleren en reinigen, indien nodig vervangen:**

- Alle afdichtingen
- Handgreep
- Stuiflans
- Overdrukklep
- Druktank

**i** **Kein Öl verwenden!**  
N'utilisez pas d'huile!  
Non usare olio!  
Gebruik geen olie!

**EU Konformitätserklärung**  
**Déclaration UE de conformité**  
**Dichiarazione UE di conformità**  
**EU-conformiteitsverklaring**

Wir bestätigen hiermit, dass die unten aufgeführten Sprüheräte aufgrund der Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entsprechen.

Par la présente, nous confirmons que les pulvérisateurs ci-après indiqués répondent suite à leur conception et leur construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le marché, aux exigences de sécurité et d'hygiène en vigueur de la directive européenne.

Si conferma che le irroratrici riportate di seguito, per la loro progettazione e costruzione, nonché nella versione che abbiamo immesso sul mercato, sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute delle direttive UE.

Wij bevestigen hierbij dat de hieronder beschreven sproeiapparatuur op basis van ontwerp en bouwwijze, net als in de door ons in omloop gebrachte uitvoering, voldoet aan de veiligheids- en gezondheidsvereisten conform EU-richtlijnen.

Modell  
Modèle  
Modello  
Model  
**DR 5**

Einschlägige Richtlinien  
Directives pertinentes  
Direttive in materia  
Fundamentele richtlijnen  
**2006/42/EG**

Interne Massnahmen stellen sicher, dass die Seriengeräte immer den Anforderungen der aktuellen EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Der Unterzeichnende handelt im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsleitung.

La conformité permanente des appareils de série avec les exigences des directives CE en vigueur et les normes appliquées est garantie par des mesures internes. Le soussigné agit par ordre et avec les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

Le misure interne garantiscono che gli apparecchi in serie siano sempre conformi ai requisiti delle direttive CE attuali e alle norme applicate. Il sottoscritto agisce per conto e per procura dell'amministrazione.

Interne maatregelen garanderen dat de producten altijd voldoen aan de vereisten van de actuele EG-richtlijnen en aan de toegepaste normen. De ondergetekende handelt in opdracht en met volledige volmacht van de bedrijfsleiding.

Stetten,  
02.03.2020

M. Zaugg  
Leiter Entwicklung & Konstruktion  
Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Modell

Modèle

Modello

Model

DR 5 | Art.Nr. 11625701

Masse (L x B x H)

Dimensions (L x L x H)

Dimensione (L x L x A)

Afmeting (L x B x H)

485 x 195 x 195 mm | 1.6 x 0.6 x 0.6 ft

Leergewicht

Poids à vide

Peso a vuoto

Leeggewicht

1.6 kg | 3.5 lbs

Betriebsdruck

Pression de service

Pressione d'esercizio

Bedrijfsdruk

max. 3 bar | max. 44 psi

Zulässige Betriebstemperatur

Température de service admissible

Temperatura d'esercizio ammissibile

Toegestane bedrijfstemperatuur

5–30 °C | 41–86 °F

Behälterinhalt

Capacité du récipient

Capacità del contenitore

Inhoud tank

7.5 l | 2 US gal

Füllinhalt

Capacité nominale

Capacità nominale

Vulvolume

5 l | 1.3 US gal



www.birchmeier.com

Weitere Infos unter Produkt DR 5

Informations supplémentaires sous le produit DR 5

Ulteriori informazioni sul prodotto DR 5

Meer informatie vindt u onder product DR 5

**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81

Fax +41 56 485 81 82

www.birchmeier.com