

## Getestet und zertifiziert:

**Arbeitsschutzzentrum Haan**  
Zentrum für Sicherheitstechnik,  
Prüf- und Zertifizierungsstelle des FAPS  
Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan  
Kennnummer 0299  
Referenz Nummer DIN EN 14404:2010-05

## Vertrieb/distributor/vente

**meister** 



## Kniestocher

**Reinigung:**  
• Mit lauwarmen Wasser und milder Seife feucht abwaschen und bei Raumtemperatur trocknen.




**Lagerung:**  
• Bei 5° C bis 25° C trocken und dunkel lagern.  
• Beschädigte Kniestocher über Hausmüll entsorgen

### Handhabung:

- Vor Gebrauch auf Unversehrtheit prüfen.
- Beschädigte Kniestocher nicht weiter verwenden.
- Auf richtigen Sitz der Kniestocher achten.
- Das Befestigungsband am Unterschenkel so einstellen, dass bei sicherem Sitz die Blutzufuhr im Bein nicht beeinträchtigt wird.
- Nicht auf nackter Haut tragen (1).
- Arbeiten bei Temperaturen über 60° C kann die Leistung des Kniestochers vermindern.
- Nicht verwenden für (2), (3).



2



(1)

(2)

(3)

**Modell 5080012:**  
• Befestigung durch 5 cm breites Stretchband mittels Einhängeschlaufen.  
• Band stufenlos verstellbar.  
• Befestigung nur am Unterschenkel  
• Größe S (ca. 70 cm Tailleumfang)



2

**Kniestocher Leistungsstufe 2:**  
• Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen (bis 1 cm Höhe)



**Hersteller/manufacturer/fabrication**

**Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co.KG**  
Zewerbering 17  
49393 Lohne  
Tel: +49 (0) 4442/8008-0  
Fax: +49 (0) 4442/8008-99  
[www.kronen-hansa-werk.com](http://www.kronen-hansa-werk.com)  
[info@kronen-hansa-werk.com](mailto:info@kronen-hansa-werk.com)



2



(1)

(2)

(3)

**Weitere Hinweise:**  
• Der Kniestocher ist nicht chemikalienbeständig.  
Die optionale Zusatzanforderung Wasserbeständig/  
Wasserdruck ist nicht geprüft.  
• Der Kniestocher kann keinen vollständigen Schutz gegen Verletzungen bieten  
(Im Einzelfall vorher prüfen oder bei Hersteller rückfragen)

-2-